



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA
E IGIENICA DEL TORRENTE CORNO
E DEL SUO BACINO**

- PROGETTO DEFINITIVO -

Titolo dell'elaborato

Allegato n°

SITUAZIONE VEGETAZIONALE
CARTOGRAFIA CORNO

H.3

Scala: 1:2.000

Data: 21 OTTOBRE 2011

RTP raggruppamento temporaneo di professionisti

Committente:

CAPOGRUPPO MANDATARIO:
dott. ing. Mario CAUSERO

**COMUNE DI GORIZIA
Piazza Municipio, 1
34170 GORIZIA**

MEMBRI:
PROTECNO s.r.l. direttori tecnici: prof. Ing. A. ADAMI, dott. Ing. G. COMOLA
collaboratori: dott. Ing. A. VENUTI

SERTECO S.p.A. dott. Ing. Aldo TOSOLINI

dott. ing. Gianpaolo GUARAN

NATURSTUDIO Piccola s.c.r.l.

CONSIGLIERA SPECIALISTICA BOTANICA:
dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. Obsebn štig. št. št. G-3151
Inštitut za vodstvo, d.o.o.

REV.	N.	DATA

LEGENDA

- SETTORI BOSCHIVI CON FORTE COMPONENTE ARBOREA AD ALTO FUSTO
- SIEPI CAMPESTRI
- ARBUSTETI IN SCARPATA RECENTEMENTE CEDUATI
- ROVETI E SODAGLIE
- BOSCAGLIA CON PREVALENZA DI ROBINIA PSEUDACACIA(R)
- BOSCAGLIA CON PREVALENZA DI SOPHORA JAPONICA(S)
- ARBUSTETI DI DI BROUSSONETIA PAPYRIFERA
- COMPAGINI CON DOMINANZA/PREVALENZA DI AILANTHUS ALTISSIMA
- PRATI MESOFILI
- PRATI NATURALI MAGRI(MAGREDI FRIULANI)
- VEGETAZIONE ERBACEA NITROFILO -RUDERALE
- SEMINATIVI
- ALVEO
- PARCO PUBBLICO ESISTENTE
- EDIFICIO ESISTENTE
- RIMBOSCHIMENTI

